

ÅRLIG BESIKTNING OCH INVENTERING AV LEKPLATSER

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Inventeringslista

Innehåll

1. Lekplatsnummer
2. Lekplatsnamn, ex. skola, daghem, gata etc.
3. Område/distrikt
4. Nummer för översiktsfoto

Inventeringslista				
Lekplats nr	209			
Lekplats	Lekgatan 23			
Område / distrikt	Norra Distriktet			
Översiktsfoto	1			
Utr nr	Lekutrustningstyp	Fabrikat	Tillverkningsår	Foto
209a	Bakbord	Barnland/Kompan	2000	1
209b	Sandlåda	Okänt	1990	1
209c	Vippaunga typ 2A	Barnland/Kompan	2000	1
209d	Vippaunga typ 2A	Barnland/Kompan	2000	1
209e	Volträck	Okänt	1990	1

Vart lekredskap

1. Lekutrustningsnummer.
2. Lekutrustningstyp (enligt svensk standard där så är tillämpligt).
3. Fabrikat där vi kunnat fastställa utan vidare utredning (är betydelsefull information då standarden hänvisar till tillverkaren vid drift, underhåll och ombyggnad av lekutrustning).
4. Tillverkningsår (bedömning).
5. Fotonummer vart lekredskap för sig.

Besiktningssprotokoll

Innehåll

Årlig besiktning av lekplatser				
Felklass	Förklaringar			
1	Risk för allvarlig skada alt Stor risk för mindre skada (normalt krävs omedelbar åtgärd).			
2	Mindre risk för mindre skada alt Stor risk för liten skada (åtgärd bör vidtagas snarast).			
3	Liten risk för mindre skada alt Mindre risk för liten skada (åtgärd bör vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas).			
4	Rekommenderad åtgärd utöver krav i svensk standard.			
U	Anger att fel bedöms som eftersatt och/eller felaktigt utfört underhåll med hänvisning till Plan och Bygglagen, 3 kap 17§.			
Lekutr. nr:	123a	Fabrikat:	Okänt	
Lekutr. typ:	Lekhus	Tillv. år:	1995	
Lekplats:	Lekgränd 1			
Nr	Fel	Notering	Felklass	Foto
1	Ställen där huvud och hals kan fastna (EN 1176-1, 4.2.7.2).	Mellan innertak och ovasida barriär (se även fel nr 2).	1	U
2	Redskapsdel saknas.	Avser nedre bräda i barriär (se även fel nr 1).	1	U
3	Utrustningen uppvisar ytbehandlingsbehov.	Avser rutschbanans sidoskydd och sidobegränsningar som uppvisar begynnande korrosion.	3	U
4		Fallutrymme mot kantstöd otillräckligt vid lek på tak.	4	


1. Prioritet av fel i 4 klasser samt med angivande av fel med anknytning till brister i underhållet. I tillämpliga delar anger vi vilken del av svensk standard och rubrik som felen härrör från. På så sätt kan Ni gå direkt in i rätt del och rubrik för vägledning när felen ska avhjälpas.
2. Fel vart lekredskap för sig i nummerserie
3. Notering som förtydligar angivet fel.
4. Förtydligande foto.

Databas

Vi levererar inventerings- och besiktningsprotokollen samt fotodokumentation digitalt om ni så önskar.

Vi ser stora fördelar med digital redovisning av besiktningsmaterialet genom att databasen ger Er en effektiv och överblickbar hantering.


Databasfilen som vi levererar kan ni själva använda vid inmatning av framtida säkerhetsbesiktningar. Databasens formulär med uppslagstabeller gör ny inmatning




av besiktningsdata mycket rationell.

Genom urvalsfrågor kan ni lätt få fram historik och statistik för olika typer av beslutsunderlag. Ni kan t.ex. ta fram alla fel kategori 1 för ett hela kommunen, distrikt eller enskilda lekplatser. Materialet är också värdefullt vid framtagning av förfrågningsunderlag eller arbetsbeskrivningar för internt bruk.

Dataformulär för inventering.



Dataformulär för årlig besiktning.



I databasen kan önskad information filtreras fram genom urvalsfrågor eller parameterfrågor.

Manual

Till besiktningsprotokollen bifogar vi en manual som kompletterar besiktningsprotokollen med förtydligande beträffande besiktningens omfattning, ansvar, prioritet och allmänna råd inför avhjälpande av fel.

Genomgång efter besiktningen

Vi genomför gärna en genomgång efter utförd besiktning på Ert kontor eller via telefon. Här får ni en kommentar till lekplatsernas översiktliga status, allmänna råd inför avhjälpande av fel. Under genomgången går vi även igenom databasens olika funktioner.

Svensk standard

Om Ni inte redan har svensk standard levererar vi gärna denna till självkostnadspris i anslutning till leveransen av besiktningsprotokollen. Svensk standard kompletterar som tidigare nämnts besiktningsprotokollen i det att felen anges med aktuell rubrik och del av standarden. På så sätt kan Ni snabbt hitta rätt i standarden inför avhjälpande av felen.



Kundgaranti

Vi utför Årlig besiktning av era lekplatser med besiktningsman som är certifierad mot *Kravspecifikation för certifiering av besiktningsman av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176/1-11:2008 och SS-EN 1177:2008*, under ackreditering av SWEDAC. På så sätt kan Ni känna Er säkra i att vi utför våra uppdrag på ett fackmässigt sätt. SERENO Certifiering AB säkerställer inte bara att vi som besiktningsmän uppfyller erforderliga kunskaper för att utföra besiktningar, utan man genomför också löpande kontroller av genomförda uppdrag. Och Ni som kund har dessutom möjlighet att lämna synpunkter på vår besiktningsverksamhet direkt till SERENO Certifiering AB.